

检测报告



报告编号 A2200242155101C

第 1 页共 4 页

报告抬头公司名称 江苏源翔合金材料科技有限公司

地址 江苏省宜兴市丁蜀镇双庙村

以下检测之样品由客户送样，样品信息由客户提供，实验室不负责其真实性：

样品名称 镍带
样品接收状态 正常
样品接收日期 2020.07.24
样品检测日期 2020.07.24-2020.07.30

检测要求

序号	测试项目
1	中性盐雾试验

检测结果：请参见后续页面。

批准 王峰
王峰
授权签字人

日期 2020.07.30



No. RC06F8DD8E
苏州市相城区澄阳路 3286 号

检测报告


报告编号 A2200242155101C

第 2 页共 4 页

测试样品

样品编号	样品名称	样品数量
A2200242155101001	镍带	1pc

样品图片



A2200242155101001

检测报告

报告编号 A2200242155101C

第 3 页共 4 页

测试项目：中性盐雾试验

1. 测试设备

设备名称	型号
循环盐雾腐蚀试验箱	CCT/1100

2. 环境条件

温度：26℃；湿度：58~70%RH

3. 测试标准：依客户要求

4. 测试条件

试验箱温度：35℃

饱和器温度：47℃

溶液浓度：5%NaCl（质量比）

溶液 pH 值：6.5~7.2

盐雾沉降量：1~2ml/h*80cm²

测试时间：48 小时

判定依据：样品表面无红锈

5. 测试结果

样品编号	测试结果（目视检查）	结论
A2200242155101001	检测后，样品表面无红锈。	符合




检测报告


报告编号 A2200242155101C

第 4 页共 4 页

测试图片



测试后样品图片



A2200242155101001

备注：本报告中的数据结果供科研、教学、企业内部质量控制、企业产品研发等目的用。

*** 报告结束 ***

声明：

- 1.检测报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效；
- 2.报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供，申请者应对其真实性负责，CTI 未核实其真实性；
- 3.本报告检测结果仅对受测样品负责；
- 4.未经 CTI 书面同意，不得部分复制本报告。